

2016 주민참여예산 모니터링 대상 사업 목록

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	페이지
1	녹번동	공원녹지과	문화예술회관 야외공연장 뒤 소나무 숲 개방	25,000	洞 지역	1
2	녹번동	녹번동	주민 스스로가 만들어가는 정감 있는 골목마을 만들기	10,000	洞 지역	2
3	불광1동	교통행정과	자전거도로 안전시설 확충 ※ 갈현1동 대상사업과 동일	50,000	市 사업 (市공통)	3
4	불광1동	불광1동	북한산 숨결이 살아있는 명품 벽화거리 조성	20,000	洞 지역	4
5	불광2동	불광2동	연신중학교 옹벽 포인트 타일벽화 설치사업	17,500	洞 지역	5
6	불광2동	불광2동	연천초등학교 옹벽 벽화 개선사업	17,500	洞 지역	6
7	갈현1동	교통행정과	마을버스 승차대 설치	20,000	市 사업 (區지역)	7
8	갈현1동	교통행정과	자전거도로 안전시설 확충 ※ 불광1동 대상사업과 동일	50,000	市 사업 (市공통)	3
9	갈현1동	공원녹지과	다행(다같이 행복한) 나눔 프로젝트	65,000	區 정책	8
10	갈현1동	토목과	갈곡리 솜씨자랑 쉼터 조성	30,000	洞 지역	9
11	갈현2동	전산정보과	안전하게 걷고 싶어요! 방범 CCTV 설치	12,000	洞 지역	10
12	구산동	공원녹지과	경향파크A 앞 근린공원 정비	25,000	洞 지역	11
13	구산동	공원녹지과	수국사 등산로 위험 철조망 제거 및 안전펜스 설치	10,000	洞 지역	12
14	대조동	토목과	가로등 정비사업	25,000	洞 지역	13
15	대조동	공원녹지과	대조공원 및 소공원 내 대추나무 식재	10,000	洞 지역	14
16	대조동	자치행정과	어린이 도서관에 비가 새요, 고쳐주세요	450,000	市 사업 (2015년)	15

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	페이지
17	응암1동	공원녹지과	산골마을 마을회관 체육시설물 설치	35,000	洞 지역	16
18	응암1동	토목과	모두에게 보편적으로 안전한 보행이 보장되는 은평로	60,000	區 정책	17
19	응암2동	공원녹지과	꽃향기 가득한 터널식 장미넝쿨 조성	15,000	洞 지역	18
20	응암3동	토목과	취약지역 LED 보안등 설치 및 교 체를 통한 셉테드(CEPTED) 구축	120,000	市 사업 (區지역)	19
21	응암3동	토목과	안전하고 쾌적한 불광천 이용을 위한 안전펜스 설치	35,000	洞 지역	20
22	응암3동	안전치수과	불광천 생태학습방 설치	100,000	區 사업 (2015년)	21
23	역촌동	토목과	스쿨존과 연계한 이면도로 어린이 통학로 정비	45,000	市 사업 (區지역)	22
24	역촌동	전산정보과	방범용 CCTV 설치	12,000	洞 지역	23
25	신사1동	토목과	누더기 도로 환경개선사업	50,000	市 사업 (區지역)	24
26	신사1동	토목과	우리아이 통학로 안전펜스 연장 설치	25,000	洞 지역	25
27	신사1동	신사1동	마을 가꾸는 벽화 그리기	10,000	洞지역	26
28	신사2동	공원녹지과	불광천 벚꽃길 구간 (신응교~증산3교) 야간조명 설치	156,000	市 사업 (區지역)	27
29	신사2동	토목과	태양광 액상 제설제 자동분사장치 설치	35,000	洞 지역	28
30	증산동	공원녹지과	벚꽃이 만발한 불광천 만들기	35,000	洞 지역	29
31	수색동	공원녹지과	봉산 등산로(둘레길) 정비 및 개선	600,000	市 사업 (市공통)	30
32	수색동	토목과	수색초등학교 통학로 도로환경 개선	35,000	洞 지역	31
33	진관동	공원녹지과	등산로 입구 정비(우물골 외 1개소)	30,000	洞 지역	32

문화예술회관 공연장 뒤 소나무숲 개방

□ 사업개요

- 위 치 : 녹번동 85-4(녹번서근린공원, 구유지)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 울타리 철거 및 소나무 보호 등
- 사 업 비 : 25,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 노후된 철제 웅스 철거 후 축대목을 시공하고, 자연석 계단과 등의자 설치 및 등산로 정비 등 주민들에게 자연친화적 힐링 공간을 제공하여 만족도가 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 가지치기 등 수목관리와 공원입구 인접 시설물에 대해 이용자 편의를 고려하여 향후에도 지속적인 관리 노력 필요

□ 현장사진



주민 스스로가 만들어가는 정감있는 골목 만들기

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평로21길(은평초등학교~녹번초등학교)
- 사업기간 : 2016. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 마을교육, 공동부엌, 골목나눔장터, 벽화, 마을소통칠판 운영, 마을소식지 제작 등
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 지역민의 직접 참여를 통해 세대간 소통과 공감대 형성이 가능한 골목을 만들어 마을변화의 계기를 마련
 - 공유부엌, 벼룩시장 등 프로그램 운영에 대해 인지하지 못하는 주민들을 대상으로 마을활동가와 지역회의의 협력 하에 적극적인 홍보활동이 요구됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내문구가 쉼의자 손잡이에 새겨져 있어 시인성이 떨어짐
 - 전봇대 벽화 및 부착된 시 인쇄물 등이 훼손되지 않도록 관리 필요

☐ 현장사진



자전거도로 안전시설 확충


☐ 사업개요

- 위 치 : 연신내역외 8개소
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 7.
- 사업내용 : 자전거거치대(201) 및 공기주입기(10) 설치, 안내문(65) 정비
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 노후된 자전거 공기주입기 교체 및 도시미관을 저해하는 기존 거치대 철거 후 프레임 묶음형 거치대 설치로 자전거 도난·훼손 방지 효과가 기대됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판의 크기가 작고 자전거에 가려져 시인성 저하
 - 위치별 이용률에 대한 지속적인 점검으로 사용자가 많은 지역으로 시설물 재배치 고려
 - 낙엽, 눈, 비 등에 대비한 사후관리 필요

☐ 현장사진



북한산 숨결이 살아있는 명품 벽화거리 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 불광로14길 12외 6개소, 178 m²
- 사업기간 : 2016. 9. ~ 12.
- 사업내용 : 담장정비 및 화단조성, 벽화그리기 등
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 벽화 조성 후 미관이 개선되어 주민 만족도가 매우 높고, 평소 방문이 잦은 북한산 관광객들에게도 긍정적인 이미지를 심어주는 등 지역 홍보효과에 기여함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 벽화가 조성된 담장 이면 도로에 쓰레기 적치가 계속되어 사업효과가 반감될 우려가 있으니 주민 계도 및 대책 마련 필요
 - 일부 벽화의 상·하단에 페인트 마감미 미흡한 부분에 대한 보완 필요

☐ 현장사진



연신중학교 옹벽 포인트 타일벽화 설치 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 연신중학교~연광초등학교 옹벽 100m
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 포인트 타일을 활용한 벽화거리 조성
- 사 업 비 : 17,500천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 씨름, 새장골 등 옛이야기를 테마로 특색있는 타일벽화를 조성하여 쾌적한 골목길 조성에 기여. 학부모, 교사, 참여위원, 동 관계자로 구성된 벽화추진위를 통해 진행과정 전반을 공유하며 자발적 참여를 통한 사업 추진으로 주민 만족도가 극대화됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 포인트 타일로 정교하게 제작되어 시공 상태가 우수하나 물청소 등 지속적인 관리로 깨끗하게 보존해야 할 필요가 있음

□ 현장사진



연천초등학교 옹벽 벽화 개선 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 연서로34길 22(연천초등학교)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 노후된 기존 벽화를 개선하고 학교 내·외부에 새롭게 조성
- 사 업 비 : 17,500천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 학교위원회, 학생, 지역민의 의견을 수렴하여 장시간에 걸쳐 탈색, 부식된 학교담장 벽화를 정비함으로써 주 수혜자인 학생들뿐만 아니라 마을 전체에 활력을 주는 거리로 재탄생함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 깨끗한 상태가 유지될 수 있도록 학교와 협력하여 꾸준한 사후관리 필요

□ 현장사진



마을버스 승차대 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 통일로 855-8 앞 인도
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 7.
- 사업내용 : 마을버스 승차대 2개소 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 사업집행과정에서 추진부서와 지역회의 간에 지속적인 협의가 이루어지고 시설물의 완성도가 높아 주민만족도가 매우 큼. 연신내역을 이용하는 많은 구민들이 디자인과 편의성에 대해 높이 평가함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치
 - 무분별한 전단지 부착에 따른 청결상태 미흡(운수회사와 협력 하에 관리 필요)

☐ 현장사진



다행(다같이 행복한) 나눔 프로젝트

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈곡리어린이공원(갈현로41길 3)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 5.
- 사업내용 : 바닥포장 교체, 공원안내판 교체, 수목보식 등
- 사 업 비 : 65,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 노후된 바닥 고무칩 포장과 공원안내판을 교체하고 화단 조성 등 깔끔하고 안전한 공원으로 재정비하여 다행나눔 사업을 비롯한 주민들의 소통과 커뮤니티 공간 형성에 대한 욕구 해소
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치

☐ 현장사진



갈곡리 솜씨자랑 쉼터 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현로301(갈현1동 주민센터 앞)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 벤치(7대) 및 블록 재정비, 파고라 및 가판대 설치
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 눈, 비 등을 피할 수 있는 휴식공간이자 지역민의 솜씨 자랑터로 조성 중인 쉼터에 대한 주민 기대가 큼
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 향후 가판대 활용과 관련 효과적인 홍보를 통해 지역 내 소상공인들의 전시 공간, 이웃 간 소통 창구로의 적극 지원 필요

☐ 현장사진



안전하게 걷고 싶어요! 방범 CCTV 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현로21길 15
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치(1개소 5대)
- 사 업 비 : 12,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - CCTV를 설치함으로써 아동과 청소년들의 안전사고를 예방할 수 있어 지역주민 만족도 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 설치 위치 등 사업내용 변경협의 및 공사 착공·준공 시에 지역회의와 긴밀한 협조가 이루어질 필요가 있다고 생각함
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



경향파크A 앞 근린공원 정비


□ 사업개요

- 위 치 : 구산동 경향파크A 앞 공터(구산동 167일대) 200㎡
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 수목식재 및 운동기구 등 편의시설 설치
- 사 업 비 : 25,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 공원 주변 쓰레기 무단투기와 불법주차 해결을 위한 사업으로 환경정비를 통해 이용 편의성과 쾌적성이 향상됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 화단과 길의 구분이 모호하여 이용자가 화단을 훼손할 가능성이 있음
 - 차후에 벤치를 놓아 운동기구 이용자나 인근 주민의 쉼터로서의 기능을 보장하는 방안 강구

□ 현장사진



수국사 등산로 위험 철조망 제거 및 안전헨스 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 구산동 산135-1 일대(봉산도시자연공원)
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 3.
- 사업내용 : 안전헨스 설치(55경간), 철조망 제거, 사철나무 식재(220주)
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 보행자 안전을 위협하는 철조망을 제거하여 봉산을 방문하는 등산객을 보호하고 쾌적한 등산로 조성으로 주민 만족도가 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 헨스 바깥쪽에 일부 제거되지 못한 철조망이 남아 있어 주의가 요구됨
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



가로등 정비 사업


☐ 사업개요

- 위 치 : 대조동 SK주유소~은정약국 주변
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 9.
- 사업내용 : 고효율 LED보안등(50W) 12등 설치 및 5등 교체
- 사 업 비 : 25,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - LED등 설치로 보행환경이 개선되어 주민만족도가 높으나 다소 어둡다는 의견도 있음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



대조공원 및 소공원 내 대추나무 식재

□ 사업개요

- 위 치 : 대조어린이공원, 대조동청사 옆 마을마당
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 공원 내 대추나무 25주 식재
- 사 업 비 : 10,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 대조동의 상징인 대추나무를 식재하여 평소 각종 마을축제 및 동행사 개최 장소로 이용되는 공원에 지역의 상징성을 부여하고 홍보 효과도 누릴 수 있어 만족도가 큼
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 대추나무 식재 간격이 조밀해 보이고, 주변의 큰 나무들에 가려져 성장 저해가 우려됨

□ 현장사진



어린이 도서관에 비가 새요, 고쳐주세요!


☐ 사업개요

- 위 치 : 대조동 꿈나무 도서관(연서로20길 24-3)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 5.
- 사업내용 : 건물 외벽 및 내부 리모델링
- 사 업 비 : 450,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 외부 목재데크 일부가 하중을 견뎌내지 못하여 출렁거림 현상으로 사고의 우려가 있음
- 지역주민 만족도
 - 리모델링 과정에서 주민의견을 적극 수렴한 결과, 이용자 편의를 고려한 아늑하고 따뜻한 공간으로 탈바꿈하여 주민 만족도가 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 일부 인테리어 마감재에 균열이 발견되어 보다 정밀한 관리가 요구되며, 온수기 등 안전사고를 유발할 수 있는 실내 기기에 대한 재배치가 필요함

☐ 현장사진



산골마을 마을회관 체육시설물 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암1동 산1-35(백련근린공원) 606㎡
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.
- 사업내용 : 운동기구 5종, 벤치 설치 등
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 전신운동 기구(물구나무서기)의 하중을 조절하여 노약자가 이용가능토록 조치
- 지역주민 만족도
 - 인근에 신축중인 마을회관과 더불어 소외계층을 배려한 공간으로 조성하여 이용 만족도가 높을 것으로 기대
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 협소한 공간적 제약 때문에 운동기구 설치 간격이 조밀해 보임
 - 사업 제안내용 외 추가로 설치한 정자에 대해 난관을 설치하는 등 안전성 보완을 위한 예산 확보 등 조치 필요
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



모두에게 보편적으로 안전한 보행이 보장되는 은평로

□ 사업개요

- 위 치 : 응암동 93-5 주변외 1개소(은평로 주변)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 8.
- 사업내용 : 보도정비 6a(2~4m/175m), 측구설치 120m, 경계석 설치 330m
- 사 업 비 : 60,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 해당사업과 빗물관리시설 확충사업(시 사업)을 연계 추진하여 보행악자의 불편사항을 크게 개선하였고, 실제로 횡단보도 앞 정비구간은 빗물 고임 현상이 현저히 줄어들어 일반 보행자들의 만족도도 높음
 - 사업대상지가 상가밀집지역인 만큼 공사 전 상인들에게 관련사항이 전달되지 않아 불편 초래
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함 / 표지석 시인성 떨어짐

□ 현장사진



꽃향기 가득한 터널식 장미넝쿨 조성


☐ 사업개요

- 위 치 : 응암동 242-35일원(연은초교 옆 연결녹지)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.
- 사업내용 : 장미아치 22경간 설치, 장미 176주 식재 등
- 사 업 비 : 15,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 연은초에 조성된 장미넝쿨과 더불어 개화시기에 지역 일대가 장미로 뒤덮여 새로운 명소가 될 것으로 기대함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 펜스 전면에 조성되는 장미넝쿨의 경우 생장에 수년이 소요되므로 동지역회의-연은초등학교와의 협력 하에 지속적이고 세심한 관리 필요
 - 참여예산사업 표지판 미설치(주민 홍보 필요)

☐ 현장사진



취약지역 LED 보안등 설치 및 교체를 통한 CPTED 구축

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암3동 충암고 주변 등 야간취약지역
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 9.
- 사업내용 : 고효율 LED보안등(50W) 신설 42등, 개량 66등
- 사 업 비 : 120,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - LED등 설치로 보행환경이 개선되어 주민만족도가 높고, 성공적인 사업으로 평가함
 - 다소 어둡다는 의견도 있음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



안전하고 쾌적한 불광천 이용을 위한 안전펜스 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 불광천길(신응교~레인보우교)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 8.
- 사업내용 : 안전휰스 설치 400m
- 사 업 비 : 35,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 노후가 심한 기존의 휰스를 탄성과 복원력이 우수한 재질로 전면 교체하여 미관 개선과 동시에 안전성이 크게 향상됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 부착상태가 좋지 못함(철사가 녹슨 상태임)
 - 불광천 정비에 관한 사업은 큰 틀에서 인근 동 지역회의 참여를 독려하거나 구 정책사업 등으로 추진하면 효과성이 클 것으로 판단됨

□ 현장사진



불광천 생태학습방 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 응암동 114-9(응암역 4번출구 앞)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.
- 사업내용 : 불광천 생태계에 대한 전시, 체험 및 학습공간 마련
- 사 업 비 : 100,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 맑은도시과의 '에코테마파크' 사업과 연계하여 한정된 예산 안에서 보다 완성도 높은 사업으로 추진된 만큼 주민 기대가 큼
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 향후 불광천 생태에 대한 전시, 체험 및 학습프로그램이 알차게 구성·관리될 수 있도록 지속적인 모니터링 필요
 - 생태학습방 주변 인도에 자전거들이 방치되어 주민불편을 야기할 우려가 있음

□ 현장사진



스쿨존과 연계한 이면도로 어린이 통학로 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 연서로 4길 23 ~ 연서로4길 2
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2016. 8.
- 사업내용 : 통학로 2m/220m, 도막포장 440 m²
- 사 업 비 : 45,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 평소 통행량이 많고 보차도 구분이 없어 위험하던 도로에 도막포장을 통해 차량이 주정차를 하지 못하도록 자연스럽게 유도하고, 보행자가 안심하고 통행할 수 있는 환경으로 개선되어 만족도가 매우 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함

☐ 현장사진



방법용 CCTV 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 진흥로1길 13-19
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.
- 사업내용 : 방법 CCTV 설치(1개소 5대)
- 사 업 비 : 12,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - CCTV를 설치함으로써 아동과 청소년들의 안전사고를 예방할 수 있어 지역주민 만족도 높음
 - 인근 지역에서 자주 제기되던 차량 훼손, 성범죄 관련 민원이 급감함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



누더기 도로 환경개선사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평로2길 12 ~ 6-33
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2016. 7.
- 사업내용 : 아스콘포장 480㎡, 도로경계석 240m, 측구정비 240m
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 공사 이후 가파른 골목길이 깔끔하게 정비되어 도보 이용 및 차량 통행이 모두 용이해짐
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함

☐ 현장사진



우리아이 통학로 안전펜스 연장 설치


□ 사업개요

- 위 치 : 갈현로1길 31(한신희플러스~덕산중학교 앞)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2016. 10.
- 사업내용 : 안전펜스 설치 159m
- 사 업 비 : 25,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 횡단보도 앞 보행자와 차량 간 안전사고를 예방하고, 쾌적한 통학로로 정비하여 주민 만족도가 매우 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 양호함
 - 참여예산사업 안내판 설치 시 디자인, 문구 등 통일감 있게 제작 필요

□ 현장사진



마을가꾸기 벽화그리기

□ 사업개요

- 위 치 : 갈현로2가길 6~8
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 11.
- 사업내용 : 노후된 담장에 벽화조성으로 쾌적한 마을분위기 조성
- 사 업 비 : 10,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 균열이 심하고 비가 오면 흙탕물이 흘러 넘쳐 매우 지저분했던 외벽을 벽화그리기를 통해 깨끗이 보수·정돈하여 주민 만족도를 높임
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 업체 하자보수 기간 만료 이후에는 거주자가 직접 관리하도록 유도
 - 벽화 주변에 주민이 임의로 설치한 펜스가 있어 향후 이에 대한 민원 제기 시 동 주민센터의 대응조치 필요
 - 참여예산사업 표지판 미설치

□ 현장사진



불광천 벚꽃길 구간(신응교~증산3교) 야간조명 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 신응교~증산3교
- 사업기간 : 2016. 2. ~ 2016. 9.
- 사업내용 : 1.3km, 조명등 150등 설치
- 사 업 비 : 156,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 보다 아름다운 불광천 야경을 볼 수 있을 것으로 기대됨. 연초에 착공시기를 앞당겨 금년도 벚꽃 개화 시에 이용할 수 있었다면 만족도가 더 높았을 것으로 보임
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 현재 관리 상태는 양호하나 추후 파손 및 부품 교체 등 사후관리예 각별히 신경 써야 할 것으로 생각됨
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진



태양광 액상제설제 자동분사장치 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 신사동 237일대(산새마을)
- 사업기간 : 2016. 8. ~ 2016. 11.
- 사업내용 : 태양광 액상제설제 자동분사장치 설치(0.25km, / 8대)
- 사 업 비 : 35,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 강설 시에 자동 제설시스템 가동으로 차량통행 불편이 해소되고 안전 사고 예방에도 효과가 클 것으로 기대함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 실제 운영과정 점검을 통해 필요한 경우 자동제어 뿐만 아니라 통·반장 등 지역 주민이 직접 수동으로 제어할 수 있도록 배려할 필요가 있음

□ 현장사진



벚꽃이 만발한 불광천 만들기


☐ 사업개요

- 위 치 : 와산교~증산교(600m)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 11.
- 사업내용 : 버즘나무 15주 제거, 왕벚나무 15주 식재
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 당초 식재한 왕벚나무 15주 중 11주가 고사되어 극심한 민원이 제기됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 고사된 11주에 대한 하자보수가 이루어진 만큼 향후 사후관리에 각별한 관심과 재방방지에 대한 대책이 필요함
 - 참여예산사업 안내판 미설치

☐ 현장사진



봉산 등산로(둘레길) 정비 및 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 수색동~증산동~신사동 일원 등산로(봉산, 8km)
- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2016. 12.
- 사업내용 : 목계단, 안내판 의자등 13종 설치, 야자매트 등 3종 포장, 산벚나무·홍단풍 등 1,797주 식재
- 사 업 비 : 600,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 12.21 집행완료 예정
- 하자 발생여부
 - 사업완료 후 2차 모니터링 실시 점검 예정
- 지역주민 만족도
 - 사업완료 후 2차 모니터링 실시 점검 예정
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 공사 진행을 60% 단계로 향후 방문객의 이용 편의성이 극대화될 수 있도록 포장, 식재, 시설물 설치 등 등산로 정비 요망

☐ 현장사진



수색초등학교 통학로 도로환경 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평터널로 27(수색동주민센터)~수색로 276(유일약국)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2016. 8.
- 사업내용 : 아스콘포장 900㎡, 보도정비 200㎡
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행 완료
- 하자 발생여부
 - 배수구 침하 및 고저차 2건(오색유치원 앞, 수색로 16길 18-10 앞)
 - 전신주 부근 포장 보완 1건(수색장로교회 인근)
- 지역주민 만족도
 - 초등학교 입구 좌우로 통학로를 깔끔하게 정비하여 안전사고 감소 등 보도환경 개선에 크게 기여
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 일부 배수구, 전신주 주변 마감상태가 미흡하여 자전거를 이용하는 학생이나 노약자 등 보행약자에게 위험 요소가 될 수 있어 조속한 시일 내에 조치 필요

☐ 현장사진



등산로 입구 정비(우물골외 1개소)

☐ 사업개요

- 위 치 : 등산로 입구 정비(우물골외 1개소)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 5.
- 사업내용 : 계단경계목 66m, 횡단배수대 6개소, 론생네트 58㎡, 야자 매트 14m, 산철쭉 320주, 덜꿩나무 220주 식재
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 이말산 등산로 입구 2개소에 대한 정비 결과, 산행환경이 크게 개선되고 경사면 붕괴, 노면 침식 등에 대한 위험도 감소되어 인근 주민들의 만족도가 높음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 실시설계단계 뿐 아니라 공사 착공, 준공 시에도 주민참여과정이 보장되는 것이 바람직하고, 사업진행과정에서 부득이 변경되는 사항 및 상세 설치내역 등에 대해 사전 통보가 필요함
 - 참여예산사업 표지판 미설치

☐ 현장사진

