

참여의 재미 상생의 가치

2020. 하반기 주민참여예산사업 사업별 현장 모니터링 결과

- 기 간 : 2020. 11. 16.(월) ~ 11. 26.(목)
- 참 여 : 구정평가위원 및 동별 모니터링단



은평구 주민참여위원회

2020. 주민참여예산 모니터링 대상 사업 목록

사업 구분	연번	추진부서	사업명	사업비 (천원)	점검 위치	페이지
區 정책	1	스마트정보과	범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치	200,000	응암1동	1
	2	도로과	야간 보행안전을 위한 안전시설 설치	30,000	신사1동	2
	3	교통행정과	마을버스 정류장 정비 및 설치	80,000	불광2동	3
洞 지역	4	도로과	안심 귀갓길 만들기	26,400	녹번동	4
		도시경관과		3,600		
	5	도로과	범죄 예방 안심골목 만들기 사업	11,500	불광1동	5
		도시경관과		7,300		
		스마트정보과		1,200		
	6	갈현2동	주민협치 마을공유공간 조성	17,000	갈현2동	6
	7	공원녹지과	새락골 어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다	30,000	신사1동	7
	8	도로과	안전한 보행을 위한 손잡이 설치	15,000	신사2동	8
	9	도로과	증산로 7길 32 골목길 계단 정비사업	20,000	증산동	9
	10	공원녹지과	증산동 시루미 유래비 주변 정비	20,000	증산동	10
	11	공원녹지과	수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성	15,000	수색동	11
	12	진관동	향림공원 경계지역 수목 식재 사업	10,000	진관동	12
洞 단위	13	자원순환과	좌월공원 정비사업	6,000	갈현2동	13
		공원녹지과		14,000		
	14	대조동	모래 놀이터를 모두 신나 놀이터로	10,000	대조동	14

범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 동별 방범취약지역 16개소
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 9.
- 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치
- 사 업 비 : 200,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 평소 CCTV가 없어 다니는 데 불안하였으나 CCTV가 설치되어 만족하고, 특히 불광천 CCTV는 불광천 산책로 주변에 변변한 CCTV가 없던 지역에 설치되어 지역주민의 만족도가 높았음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 화질 개선이 필요함(세부 인상착의, 글씨 등 확인용)
 - 사전 범죄예방 효과를 얻기 위하여 CCTV 둘레에 작은 LED를 설치하여, 멀리서도 CCTV설치를 확인 할 수 있게 보완했으면 함

□ 현장사진



야간 보행안전을 위한 안전시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 15개소(경찰서 회신지역)
- 사업기간 : 20120. 4. ~ 5.
- 사업내용 : 기존 가로등 → 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치
- 사 업 비 : 30,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 도로변의 상점이 문을 닫는 야간 새벽시간에 효과 높을듯함
- 확실한 효과에 비해 주민들의 설치 여부를 인지못하는 경우 많음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 증산로 445 투광기의 설치 위치가 횡단보도와 떨어져 있거나, 은평로 24 부근 투광기의 경우 건너편 횡단보도에 설치하여 2개 면을 비추는 효율성을 고려하지 않아 아쉬움
- 조명의 효과를 높이기 위해서 투광기의 설치 높이를 낮추도록 제안

□ 현장사진



마을버스 정류장 정비 및 설치

사업개요

- 위 치 : 관내 마을버스 정류소
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 무표지 정류소 정비 및 기존 정류소 개선
- 사 업 비 : 80,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 하자 발생은 없으나, 주택가 이면도로의 마을버스 표지판은 개선이 이행되지 않은 듯함(전봇대에 표지판부착으로는 미비)

○ 지역주민 만족도

- 무표지판 지역에 표지판 설치 및 승차대는 만족

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 노선도 위치가 너무 높아 보기가 힘들고, 도착시간 정보를 확인할 수 있는 QR코드 등을 활용할 수 있길 바람
- 표지판 남은 공간을 광고판으로 활용하고 지역주민의 수익금으로 사용할 수 있으면 좋겠음

현장사진



안심 귀갓길 만들기

□ 사업개요

- 위 치 : 녹번동 85-3 일대, 녹번서근린공원 ~ 녹번초 보행길
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 10.
- 사업내용 : LED보안등 개량 55개소, 로고젝터 설치 2개소
- 사 업 비 : 30,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 당초 계획 장소보다 확대하여 LED 가로등을 설치하여 만족

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 로고젝터 글씨가 많고, 흐릿하여 주목하기가 어려우므로, 글씨 색상 변경, 설치 높이 저하, 글자 깜빡거림 등의 효과를 통해 인지용이성 제고 필요
- 비상벨 크기가 비상시에 누르기에 불편할 듯하여 보완 요구

□ 현장사진



범죄 예방 안심골목 만들기 사업


사업개요

- 위 치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 10.
- 사업내용 : LED보안등 개량 13개소, 로고젝터, 태양광 도로표지병, 비상벨 1개소 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 슬라표지병 1개가 작동을 안 함(불이 안 들어옴)
- 지역주민 만족도
 - 이용자가 많은 골목길에 비해 상당히 어두웠으나, 이번 사업을 통해 많이 밝아졌으며, 분위기도 은은해져 상당히 만족
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 미성아파트 입구 위로 이어지는 골목길에 추가로 LED등 및 슬라표지병 등을 설치해주길 요청

현장사진



주민협치 마을공유공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.
- 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성
- 사 업 비 : 17,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 지역 내 다양한 단체의 물품을 보관 및 공유할 수 있어 만족
- 공유공간을 모르는 단체에 홍보하여 더 많은 주민이 이용하길 바람

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 생각보다 습기가 많아 제습기로 조절 중이며, 습기조정방안이 필요
- 물건 운반 시 계단 및 입구턱이 장애가 되어 개선이 필요함
- 추후 주변 조경 정리도 이루어질 수 있길 바람

□ 현장사진



새락골 어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다

□ 사업개요

- 위 치 : 새락골 어린이공원(신사동 5-21)
- 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 21.
- 사업내용 : 철거공사, 도기설치공사, 타일공사, 배관공사
- 사 업 비 : 30,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 출입문을 여는데 지장이 있음
- 변기가 자주막히는 부분 개선 요청

○ 지역주민 만족도

- 남자화장실에 기저귀 교환대 설치로 공동육아의 시대정신 반영
- 남자아이용 소변기를 여자 화장실에 설치하여 아들을 둔 엄마 만족
- 세면기를 아이 눈높이에 맞추어 아이들의 편의성 제공

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 외부 안내 스티커등의 내용이 훼손되어 있어 정비 필요해 보임
- 여자화장실에 기저귀 교환대가 설치되어 있지 않음

□ 현장사진



안전한 보행을 위한 손잡이 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 은평터널로9가길 3, 은평터널로5길 15, 은평터널로11길 10
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수
- 사 업 비 : 15,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 은평터널로11길 10 도시재생사업으로 내년도 추진 예정

○ 하자 발생여부

- 은평터널로5길 15 : 용접불량, 난간 휨 및 난간 뒤 나무지지대 파손

○ 지역주민 만족도

- 사용에 필요성은 인정되나 만족도는 미지수

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 은평터널로9가길 3 : 기존 스테인리스 설치 난간에 스틸 손잡이 이중처리 미관상 좋지 않으며, 해당 구간의 시공을 언덕상부 맨홀 부분에 일자형 도로와 언덕 시작점 분리 난간으로 설치했다면 안전 난간으로 기능적 보완 했을 것으로 판단됨.

□ 현장사진



증산로 7길 32 골목길 계단 정비사업

사업개요

- 위 치 : 증산로7길 32
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 골목길 계단 정비, 난간 설치 등
- 사 업 비 : 20,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 주변 주민의 의견을 반영하여 계단형 부분과 평탄한 경사형 부분, 2부분으로 나누어 공사하여 만족도를 높임

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 평탄한 부분에 미끄러지지 않도록 발크기에 걸릴 수 있는 사이즈로 흙을 파도록 요청
- 우기에 배수가 제대로되지 않을 우려가 있어, 경사 초입부 등 물이 고일 만한 부분에 배수로 설치 필요
- 중간 지점에서 난간이 끊긴 듯함

현장사진



증산동 시루미 유래비 주변 정비

사업개요

- 위 치 : 불광천변 시루미 유래비(증산동 199-9 인근)
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 6.
- 사업내용 : 유래비 주변 지반 평탄화 작업 및 쉼터 조성
- 사 업 비 : 20,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 유래비 주변을 정비할 뿐 아니라, 휴식공간을 마련함으로써 지나가는 주민들이 활용할 수 있는 공간을 마련함

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 벤치 위에 차양막 또는 가림판 등을 통해, 햇볕과 비 등을 막을 수 있었다면 더 유용할 듯함
- 담배꽂초나 침이 있다고 하여 보완이 필요할 듯 함

현장사진



수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 수색동 주민센터~수색 기차역 도로변(수색로 280~217)
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 6.
- 사업내용 : 도로변 띠녹지 조성을 위한 수목 식재
- 사 업 비 : 15,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 수색역에서 불광천까지 걸어서 20분 내 누구나 한 번쯤 걷고 싶은 거리를 조성하고, 걷기 대회 등을 통해 지역사회 문화적 특색을 살리려는 계획 대비 실행은 많은 아쉬움을 남김.
- 계획서상의 예정 식재(사철나무, 화살나무, 장미, 개나리)에서 장미, 개나리 누락되어 애초 계획과 많은 차이가 있음.

○ 하자 발생여부

- 현재 식재된 나무 중 죽은 나무 다수 발생 하자 보수 요망

○ 지역주민 만족도

- 시공 중간 및 준공 전 해당 지역 주민이 입회하여 확인을 거쳐서 완료되지 않아 당초 취지와 다르게 진행된 듯 함

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 봄에 메리골드 씨앗을 뿌려 녹지조성을 보완하는 방안 검토

□ 현장사진



향림공원 경계지역 수목 식재 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 박석고개 13단지, 은뜨락아파트 주변 향림공원 경계지역
- 사업기간 : 2020. 5.
- 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재
- 사 업 비 : 10,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 식재된 부분 중 일부가 고사되어 감
- 지역주민 만족도
 - 당초 예상보다 적은 양이 듬성듬성 식재되어 아쉬움을 표함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 식재된 연산홍 및 사철나무 일부가 관리가 잘 안 된 듯함

□ 현장사진



좌월어린이공원 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 좌월어린이공원
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 운동기구, 등 의자 신설 및 교체, 화장실 정비
- 사 업 비 : 20,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 노인 이용자가 많은 공원에 등받이가 있는 벤치로 기대 될 수 있음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 공원 내 비둘기 변이 많아, 관리 및 수목으로 인한 벌레 꼬임 등을 검토하여 비둘기 변에 대한 대응 필요
- 새로 설치한 자전거 운동기구는 너무 뻑뻑하고, 러닝싸이클의 경우 팔과 같이 움직이는 방식이 편하다는 의견이 있음
- 기존 벤치 하단부가 온전히 고정되지 않아 흔들거림
- 공원관리를 위해 각 동 단체(환경순찰대 등)에 위임하는 방안 검토

□ 현장사진



모래 놀이터를 모두 신나 놀이터로

사업개요

- 위 치 : 대조어린이공원(연서로22길 9-3)
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 10.
- 사업내용 : 놀이터 모래바닥을 우레탄바닥으로 교체
- 사 업 비 : 10,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 모래바닥을 친환경 고무매트로 교체하여 아이들의 안전을 고려함
 - 다수의 배수로를 설치하여 물고임 문제를 해소할 수 있음
 - 공원 전체적인 구조와 자연스럽게 이어짐
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 인접된 구조물과의 높이 차로 인한 사고 예방 요청

현장사진

