

보고서(2021년 불광천 벚꽃조명 점검 결과)

주무관	공원관리팀장	공원녹지과장
이수연	이원영	이해동

문서번호 : 공원녹지과-7734

결재일자 : 2021. 04. 02 비공개(5)

1. 공원녹지과-7225(2021. 3. 29.)호와 관련입니다.
2. 불광천변 벚꽃 개화기에 맞춰 지중등 점등에 대한 정기점검을 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

- 점검장소 : 불광천변(응암역 ~ 증산2교 일대)
- 점검일시 : 2021. 3. 31. ~ 4. 1.
- 점 검 자 : 공원관리팀장, 전기 담당 이수연, 공무원 이화석,
공원관리팀 기간제근로자 등
- 점검내용
 - 램프·안정기 및 등기구의 고장 여부(총 386등)
 - 누전선로 점검
 - 지중등 주변 정리 여부
- 점검사진



- 점검결과 : 이상 없음

□ 보고자 의견

- 점검 완료한 불광천변 지중등 관리에 철저를 기하여 주민 삶의 질 향상에 기여코자 함. 끝.